5

10

20

25

30

2002P20039WO PCT/EP03/13711

1

Beschreibung

Turbine, Befestigungsvorrichtung für Leitschaufeln und Arbeitsverfahren zum Ausbau der Leitschaufeln einer Turbine

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Turbine gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. eine Befestigungsvorrichtung für Leitschaufeln einer Turbine gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 9 und ein Verfahren zum Ausbau der Leitschaufeln einer Turbine gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 11.

Die DE 606 029 offenbart die Herstellung eines Leitschaufelkranzes für Dampf- oder Gasturbinen, bei denen Bänder oder Streifen um zwei Rollen herumgelegt werden, sodass sie eine ringförmige Gestalt annehmen. Die Bänder oder Streifen sind mit Ausschnitten versehen, in die die Schaufel eingesetzt werden. Nach dem Einsetzen sämtlicher Schaufeln wird die Schweißung des Leitschaufelkranzes vorgenommen. Dabei werden die Schaufeln zunächst mittels Punktschweißungen an den Streifen (welche die Plattformen bilden) befestigt und die Schweißung wird dann als Auftragsschweißung auf der Außenseite der Bänder bzw. Streifens solange fortgesetzt, bis eine ausreichend Dicke Schicht des Schweißmetalls gebildet ist, die anschließend teilweise abgedreht werden kann. Dazu wird der verschweißte Leitschaufelkranz in einer Drehbank eingespannt und bearbeitet, bis ein im Querschnitt schwalbenschwanzförmiger koaxial umlaufender Ansatz verbleibt. Anschließend wird der umlaufende Ansatz, d.h. der einstückige Leitschaufelkranz, in einer kreisförmigen, von Schrauben oder Nieten spannbaren Halterung befestigt.

Aus der DE 195 46 722 A1 ist ein Leitschaufelträger für eine Gasturbine bekannt. Der Leitschaufelträger weist an seiner dem Heißgaskanal zugewandten Innenseite in seiner axialen Längsausdehnung mehrere hintereinander angeordnete Nuten auf, die in Umfangsrichtung ringförmig verlaufen und dabei jeweils mit einer Hinterschneidung versehen sind. Die Nuten dienen zur Aufnahme von Leitschaufelfüßen einer Leitschaufel. Hierzu

PCT/EP03/13711

2

wird der Fuß einer Leitschaufel in Umfangsrichtung in die ringförmig verlaufende Nut eingeschoben.

Zu Reparatur-, Revisions- und/oder Wartungsarbeiten an den
Leitschaufeln müssen diese aus der Gasturbine ausgebaut
werden. Hierzu wird die Gasturbine geöffnet, so dass der
Leitschaufelträger zugänglich ist und die Leitschaufeln aus
der Nut herausgeschoben werden können. Das Öffnen der
Gasturbine ist zeitintensiv und bedingt einen entsprechenden
langen Stillstand der Gasturbine.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es der Ausfallzeiten der Turbine bei Reparatur-, Revisions- und/oder Wartungsarbeiten zu verkürzen.

15

Die Aufgabe wird durch die Merkmale und Maßnahmen des Anspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gegeben.

Die erfindungsgemäße Lösung sieht vor, dass der 20 Leitschaufelfuß und/oder Leitschaufelkopf jeder Leitschaufel mittels einer aus der Brennkammer zugänglichen, manuell lösbaren Klemmvorrichtung festlegbar ist bzw. sind. Die Ausfallzeiten einer Gasturbine können gewinnbringend verkürzt werden, indem die auszutauschende Leitschaufel durch die 25 zugängliche Brennkammer entnehmbar ist. Hierzu ist zumindest eine die Leitschaufel festlegende Klemmvorrichtung von der Brennkammer aus erreichbar. Die eine den Leitschaufelfuß festlegende Klemmvorrichtung ist am Innengehäuse vorgesehen und/oder die andere Klemmvorrichtung legt den 30 Leitschaufelkopf fest und ist am Befestigungsring angeordnet. Von der Brennkammer aus ist somit jede Leitschaufel nach dem. Lösen der Klemmvorrichtung (en) entnehmbar, ohne dass das Innengehäuse der Turbine geöffnet werden muss.

. 35

In einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgesehen, dass die Klemmvorrichtung am Innengehäuse bzw. am Befestigungsgehäuse festlegbar ist und den Leitschaufelfuß bzw. Leitschaufelkopf 2002P20039WO PCT/EP03/13711

2a

in einer Betriebsposition mittels eines in Axialrichtung verlaufenden Zugankers verspannt. Beim Befestigen der Leitschaufel dient das Innengehäuse bzw. der Befestigungsring als Widerlager für die Klemmvorrichtung. Der Zuganker verspannt die Klemmvorrichtung einmal am Innengehäuse bzw. am Befestigungsring und einmal an der Leitschaufel.

In einer weiteren Ausgestaltung ist zum Ausbau der
Leitschaufel durch die Brennkammer mindestens der der

Brennkammer zugewandten Teil der Klemmvorrichtung nach dem
Lösen des Zugankers aus dem Lichtraumprofil der Leitschaufel
entfernbar. Das Lichtraumprofil der Leitschaufel wird durch
die Kontur der Leitschaufel beschrieben, die sich aus Sicht
der Brennkammer in Axialrichtung ergibt. Die Leitschaufel ist
nach Herausbewegen der Klemmvorrichtung aus dem
Lichtraumprofil freigelegt.

2002P20039WO PCT/EP03/13711

4

Ein Arbeitsverfahren zum Ausbau der Leitschaufeln einer Turbine wird mit den Merkmalen des Anspruchs 9 beschrieben.

Die Erfindung sieht vor, dass eine Leitschaufel der in Strömungsrichtung des Arbeitsmediums gesehen erste Leitschaufelreihe durch die Abfolge der folgenden Schritte manuell durch die Brennkammer hindurch entnommen wird:

20

2002P20039WO PCT/EP03/13711

10

Patentansprüche

- 1. Turbine (1) mit einem sich in Axialrichtung
 erstreckenden Rotor (3) und einer zugänglichen

 Brennkammer (6), die mit einem ringförmigen Heißgaskanal
 (18) kommuniziert, in dem eine Vielzahl von
 Leitschaufeln (12) eine Leitschaufelreihe (13) bildend
 angeordnet ist,
 wobei jede Leitschaufel (12) einen am Innengehäuse (20)
- befestigten Leitschaufelfuß (21) und einen dem
 Leitschaufelfuß (21) gegenüberliegenden, dem Rotor (3)
 zugewandten Leitschaufelkopf (22) aufweist, der an einem
 den Rotor (3) umgreifenden Befestigungsring (24) der
 Turbine (1) befestigt ist,
- dadurch gekennzeichnet,
 dass Leitschaufelfuß (21) und/oder Leitschaufelkopf (22)
 jeder Leitschaufel (21) mittels einer aus der
 Brennkammer zugänglichen, manuell lösbaren
 Klemmvorrichtung (25, 35) festlegbar ist bzw. sind.
- Turbine (1) nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass die Klemmvorrichtung (25, 35) am Innengehäuse (20)
 bzw. am Befestigungsring (24) festlegbar ist und
 den Leitschaufelfuß (21) bzw. Leitschaufelkopf (22) in
 einer Betriebsposition mittels eines in Axialrichtung
 verlaufenden Zugankers (28, 38) verspannt.
- 3. Turbine (1) nach Anspruch 1 oder 2,
 da durch gekennzeichnet,
 dass zum Ausbau der Leitschaufel (12) durch die
 Brennkammer (5) mindestens der der Brennkammer (6)
 zugewandten Teil der Klemmvorrichtung (25, 35) nach dem
 Lösen des Zugankers (28, 38) aus dem Lichtraumprofil der
 Leitschaufel (12) entfernbar ist.
 - 4. Turbine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

5

10

11

dass zur Entnahme der Leitschaufel (12) die Klemmvorrichtung (25, 35) in einer den Leitschaufelfuß (21) bzw. Leitschaufelkopf (22) freilegenden Parkposition befestigbar ist.

- 5. Turbine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch gekennzeich net, dass die Klemmvorrichtung (25, 35) zwei sich radial erstreckende Halteanschläge (26, 27, 36, 37) umfasst, die mittels des Zugankers (28, 38) verspannbar sind.
- 6. Turbine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Leitschaufel (12) in der der in

 Strömungsrichtung eines Arbeitsmediums (11) gesehen
 ersten Leitschaufelreihe (13) angeordnet ist.
- 7. Turbine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeich net,
 20 dass die Klemmvorrichtung (25) nach Entnahme der
 Leitschaufel (12) vom Innengehäuse (20) entfernbar ist.
- 8. Turbine (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

 dass nach Entnahme der am Innengehäuse (20) befestigten
 Klemmvorrichtung (25) ein in Strömungsrichtung eines
 Arbeitsmediums (11) nachgeordneter Führungsring manuell
 zugänglich ist.
- 30 9. Verfahren zum Ausbau einer Leitschaufel (12) einer Turbine (1) mit einem sich in Axialrichtung erstreckenden Rotor (3) und einer zugänglichen Brennkammer (6), die mit einem ringförmigen Heißgaskanal (18) kommuniziert, in dem eine Vielzahl von Leitschaufeln (12) eine Leitschaufelreihe (13) bildend

angeordnet ist, wobei jede Leitschaufel (12) einen am Innengehäuse (20) befestigten Leitschaufelfuß (21) und einen dem

+47 C11 722 78+

022 18.03.2 EP0313711

10

15

20

12

Leitschaufelfuß (21) gegenüberliegenden, dem Rotor (3) zugewandten Leitschaufelkopf (22) aufweist, der an einem den Rotor (3) umgreifenden Befestigungsring (24) der Turbine (1) befestigt ist,

Turbine (1) befestigt ist,
nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Leitschaufel (12) der in Strömungsrichtung des
Arbeitsmediums (25, 35) gesehen ersten Leitschaufelreihe
(13) durch die Abfolge der folgenden Schritte manuell
durch die Brennkammer (6) hindurch entnommen wird:

- a. die am Innengehäuse angeordnete Klemmvorrichtung
 (25) wird gelöst, danach in eine den Leitschaufelfuß
 (21) freilegende Parkposition verschoben und dort wieder befestigt,
- b. die weitere am innenliegenden Befestigungsring (24) angeordnete Klemmvorrichtung (35) wird gelöst, so dass der Leitschaufelkopf (22) freigelegt ist,
- c. die Leitschaufel (12) wird entgegen der Strömungsrichtung des Arbeitsmediums axial verschoben und danach um den Leitschaufelkopf (22) herum gekippt,
- d. so dass die Leitschaufel (12) durch radiales nach außen bewegen frei ist.